

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
27	ボヌール三軒茶屋	2000	RC	1	6	26	東京都世田谷区	長期修繕計画書作成	
27	グランシティ浅草橋Ⅱ	2006	RC	1	12	31	東京都台東区	調査診断・設計	
27	アルファステイツ東深津Ⅱ	2003	SRC	1	14	52	広島県福山市	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
27	ドミ中之島公園(法人)	1971	SRC	1	10	175	北海道札幌市	排水管調査診断	
27	クリオ大谷地壱番館	2001	SRC	1	15	81	北海道札幌市	設計・施工会社選定補助・設計監理	
27	クリーンリバーフィネス東区役所前	2002	RC	1	11	30	北海道札幌市	調査～設計監理・長期修繕計画書作成	
27	パストラルハイム平岸	1991	SRC	2	14	62	北海道札幌市	調査診断～設計監理	
27	パシフィック中島公園 ANNEX	2002	RC	1	11	30	北海道札幌市	調査診断・設計・施工会社選定補助	
27	クリーンリバー月寒東	1988	RC	1	8	118	北海道札幌市	調査診断・設計監理	
27	パーソナルヒルズ宮の沢	2004	RC	2	10	178	北海道札幌市	設計・設計監理	
27	クリーンリバーフィネス北円山	2003	RC	1	14	42	北海道札幌市	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
27	クリーンリバーフィネス大通南	2002	SRC	1	14	62	北海道札幌市	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
27	トーカンマンション千秋	1991	SRC	1	11	76	秋田県秋田市	大規模修繕工事 調査～設計監理	
27	フォルスコート調布染地公園	1997	RC	1	7	84	東京都調布市	長期修繕計画書作成	
27	ポレスター松江学園通り弐番館	2002	SRC	1	12	32	島根県松江市	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
27	ライオンズマンション熊谷美土里町	1992	RC	1	5	42	埼玉県熊谷市	調査診断	
27	パーク・ホームズハ乙女ビッグスマイル	2006	RC	1	12	90	宮城県仙台市	調査診断・長期修繕計画書作成	
27	リビンコート問屋町	2001	SRC	1	10	54	岡山県岡山市	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
27	ライオンズマンション星陵	1991	SRC	1	13	50	宮城県仙台市	設計監理	
27	ガーデンシティコートB街区	2001	RC	1	3	35	宮城県黒川郡	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
27	ガーデンシティコートA街区	2001	RC	1	3	26	宮城県黒川郡	調査診断～設計監理業務・長期修繕計画書作成	
27	グローリオ府中白糸台	2001	RC	1	4	88	東京都府中市	長期修繕計画書作成	
27	THEパームス西ヶ原	2013	RC	1	7	40	東京都北区	長期修繕計画書作成・2年目点検・調査診断	
27	ライオンズシティお花茶屋	2003	RC	1	14	131	東京都葛飾区	設計・施工会社選定・設計監理業務	
27	D'グラフォート加賀	2004	RC	1	14	52	東京都板橋区	設計・施工会社選定業務	
27	ライオンズマンション鴨川北	1987	RC	1	6	68	京都府京都市	調査診断～設計監理支援業務	
27	ナビハイツ第3六軒	1988	RC	1	4	12	岐阜県各務原市	調査診断～設計監理業務	
27	仙台パーク・ホームズ新寺公園	2002	RC・SRC	1	12/-1	44	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
27	パークシティ仙台五橋	2004	RC	1	20	223	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
27	ロイヤルプラザ相生町	1991	RC	1	10	80	山形県山形市	調査診断～設計監理業務	
27	ボレスター松江学園通り	2001	RC	1	12	32	島根県松江市	調査診断～設計監理業務・長期修繕計画書作成業務	
27	グリーンコーポ久が原	1983	RC	1	6	35	東京都大田区	設計・施工会社選定業務	
27	パークシティ泉中央イーストコート	2000	RC	1	11	82	宮城県仙台市	設計～設計監理業務	
27	パークシティ泉中央セントラルコート	1999	RC	1	14	84	宮城県仙台市	設計～設計監理業務	
27	パークシティ泉中央ウェストコート	1998	RC	1	13	101	宮城県仙台市	設計～設計監理業務	
27	パークシティ泉中央(全体)						宮城県仙台市	設計～設計監理業務	
27	ビ・ウェル大供	2003	SRC	1	15	26	岡山県岡山市	調査診断～設計監理業務	
27	パークシティイーストアイランド	2007	RC	1	14	174	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
27	二の森パーク・ホームズ フォーシーズンズコート	2001	RC	1	8	48	宮城県仙台市	調査診断業務・特殊建築物定期報告業務	
27	シティコーポ松和花壇	1984	RC	1	5	38	愛知県名古屋市	調査診断～設計監理業務	
27	横浜ヘリオスター住宅	2004	SRC	1	30	307	神奈川県横浜市	(超高層大規模修繕工事)改修工事監理業務	
27	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	特殊建築物定期報告業務	
27	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	建築設備定期検査業務	
27	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	共用部点検業務	
27	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	排水システム改修計画コンサルタント業務	
27	コスモアクアージュ東京EAST	2006	RC	1	14	120	東京都荒川区	大規模改修工事設計コンサルタント業務	
27	エクレール多賀城プラザ	2000	RC	1	9	76	宮城県多賀城市	設計監理・長期修繕計画作成	
27	津田沼アカシアハイツ	1978	SRC	2	11	251	千葉県習志野市	(直結増圧給水設備改修工事)設計監理業務	
27	ボヌール三軒茶屋	2000	RC	1	6	26	東京都世田谷区	設計監理業務	
27	グローリオ南仙台	2001	RC	1	10	57	宮城県仙台市	設計監理業務	
27	インペリアル横浜パークサイド	1996	SRC ・RC	1	11	129	神奈川県横浜市	長期修繕計画書作成業務	
26	ライオンズマンション星陵	1991	SRC	1	13	50	仙台市青葉区	調査診断～設計監理業務	
26	パシフィック新さっぽろ Lifeness	2002	RC	1	11	44	北海道札幌市	調査診断～設計監理業務・地下ピット内調査報告業務	
26	クレアシティ・マージュ	2002	RC	1	8	16	北海道札幌市	調査診断～設計監理業務・長期修繕計画業務	
26	クリオ行啓通伍番館	1991	SRC	1	-1/10	55	北海道札幌市	設計～設計監理業務	
26	クリオ行啓通式番館	1990	SRC	1	10	47	北海道札幌市	設計～設計監理業務	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
26	クリオ行啓通壹番館	1990	SRC	1	10	43	北海道札幌市	設計～設計監理業務	
26	エクセルシオール菊水Ⅲ	2000	RC	1	10	28	北海道札幌市	調査診断～設計監理業務	
26	アパタワー札幌大通公園	2005	SRC	1	20	319	北海道札幌市	調査診断・報告書作成業務・長期修繕計画業務	
26	ロイヤルシャトー東麻生	1986	RC	1	5	53	北海道札幌市	調査診断～設計監理業務	
26	ヒルズ神宮前	2002	RC	1	-1/5	25	北海道札幌市	調査診断～設計監理業務	
26	クリーンリバーフィネス大通南	2002	SRC	1	14	62	北海道札幌市	調査診断～設計監理業務・建物維持保全アドバイザー業務	
26	ドミ中島公園(法人)	1982	SRC	1	10	175	北海道札幌市	調査診断～設計監理業務	
26	チサンマンション中島公園	1979	SRC	1	12	95	北海道札幌市	建物(設備)調査診断、報告書作成	
26	クリーンリバー北14条	1999	SRC	1	14	55	北海道札幌市	設計・選定補助・設計監理・長期修繕計画書作成	
26	パーク・ホームズ八乙女ビッグスマイル	2006	RC	1	12	89	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
26	泉中央パーク・ホームズ	1996	SRC	1	11	51	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
26	パーク・アベニュー八乙女ビューステージ	2002	RC	1	8	134	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
26	パークシティ泉中央イーストコート(R)	2000	RC	1	11	82	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
26	パークシティ泉中央セントラルコート(R)	1999	RC	1	14	84	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
26	パークシティ泉中央ウエストコート(R)	1998	RC	1	13	101	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
26	八乙女パーク・ホームズ	1998	RC	1	12	66	宮城県仙台市	特殊建築物定期報告業務	
26	パークシティ泉中央(全体)	2000	RC	3	-	267	宮城県仙台市	建物・設備調査診断、報告書作成	
26	パークシティ泉中央イーストコート	2000	RC	1	11	82	宮城県仙台市	建物・設備調査診断、報告書作成	
26	パークシティ泉中央セントラルコート	2000	RC	1	14	84	宮城県仙台市	建物・設備調査診断、報告書作成	
26	パークシティ泉中央ウエストコート	2000	RC	1	13	101	宮城県仙台市	建物・設備調査診断、報告書作成	
26	サーパス城西	1992	RC	1	9	34	香川県丸亀市	調査診断～設計監理	
26	アークシティ築地第一	1990	SRC	1	14	89	秋田県秋田市	建物調査診断業務	
26	津田沼アカシアハイツ	1978	SRC	2	11	251	千葉県習志野市	共用給水管改修工事設計コンサルタント	
26	ネバーランド垂水霞ヶ丘	2002	RC	1	3	30	兵庫県神戸市	大規模修繕工事コンサルティング	
26	ネバーランド甲東園Ⅱ番館	2003	RC	1	7	40	兵庫県西宮市	大規模修繕工事コンサルティング	
26	ネオハイツ加古川	1980	SRC	1	9	101	兵庫県加古川市	給水設備改修工事コンサルティング	
26	ポレスター松江学園通り	2001	RC	1	12	32	島根県松江市	大規模修繕工事事前調査	
26	D'グラフォート加賀	2004	RC	1	14	52	東京都板橋区	調査診断	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
26	ザ・パームス南青山	1999	RC	1	5	13	東京都港区	調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理・長期修繕計画書作成	
26	アフファ赤坂	1980	RC	1	4	6	東京都港区	改修工事計画コンサルティング等	
26	パレ池上	1987	RC	1	5	26	東京都大田区	設計・選定補助・設計監理	
26	万葉ハイツ東加古川	1990	SRC	1	15	176	兵庫県加古川市	長期修繕計画業務	
26	東急ドエル逗子披露山シーサイドコート	2001	RC	1	3	54	神奈川県逗子市	施工会社選定補助等コンサルティング	
26	ヘリオスター	2004	RC	1	30	307	神奈川県横浜市	コンサルティング業務	
26	チサンマンション第3仙台	1974	SRC	1	1	146	宮城県仙台市	調査診断・長期修繕計画書作成	
26	グリーンコーポ久が原	1983	RC	1	6	35	東京都大田区	調査診断・改修工事基本設計	
26	サンマンションアトレ枚方	1990	RC	1	8	83	大阪府枚方市	(給水設備改修工事)施工会社選定補助業務	
26	新門真ハイツ	1977	SRC	1	9	108	大阪府門真市	設計監理業務	
26	アルファステイツ中庄駅前	2004	RC	1	10	68	岡山県倉敷市	建物(設備)調査診断・報告書作成・改修設計・施工会社選定補助・設計監理業務	
26	グレーシィ茨木	1995	SRC	1	10	208	大阪府茨木市	(給排水設備)調査診断・設計	
26	ネバーランド御影石屋川公園	2002	RC	1	9	44	兵庫県神戸市	設計・コンサルティング	
26	グローリオ南仙台	2001	RC	1	10	57	宮城県仙台市	調査診断・設計・施工会社選定補助	
26	パークシティ仙台五橋	2004	RC	1	20	223	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画書作成	
26	セザール富沢南	2002	RC	1	6	25	宮城県仙台市	調査～設計監理	
26	ニューライフマンション木場	1982	SRC	1	11	243	東京都江東区	建物(設備)調査診断・改修設計	
26	東急ドエル・アルス三ノ輪	1985	RC	1	13	77	東京都荒川区	設計コンサルタント業務	
26	ネバーランド茨木さくら通り	2001	RC	1	8	29	大阪府茨木市	長期修繕計画書作成業務	
26	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	共用部点検・建築設備定期検査・排水管洗管先行工事結果検証	
26	北野ハイツ	1974	SRC	1	-1/7	115	大阪府大阪市	建物(設備)調査診断	
26	吉祥寺リツツハウス	1978	RC	1	5	30	東京都練馬区	設計コンサルタント業務	
26	東急ドエル逗子披露山シーサイドコート	2001	RC	1	3	54	神奈川県逗子市	中期修繕計画書検討コンサルティング	
26	ライオンズマンション星陵	1991	RC	1	13	49	宮城県仙台市	建物調査診断業務	
26	グローリオ三百人町	2007	RC	1	10	24	宮城県仙台市	建物簡易調査診断および長期修繕計画作成業務	
26	ダイアパレス朝霞台	1991	SRC	1	7	84	埼玉県新座市	調査診断～設計監理	
26	ボヌール三軒茶屋	2000	RC	1	6	26	東京都世田谷区	調査診断報告・設計・施工会社選定補助	
26	パークハウス高森六丁目	2001	RC	1	3	33	宮城県仙台市	調査診断業務	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
26	ルネシーズンズ千里の丘	2003	RC	10	2～9	278	大阪府吹田市	調査診断～設計監理	
26	神奈川県古書会館	1978	RC	1	3		神奈川県横浜市	調査診断・報告書作成業務	
26	ネオコーポ武庫川	1981	SRC	1	9	188	兵庫県西宮市	設計・選定・設計監理業務	
26	新門真ハイツ	1977	SRC	1	9	108	大阪府門真市	施工会社選定補助	
25	飛島さんきょうプラザ	1979	SRC	1	9	125	岩手県盛岡市	設計監理	
25	トーカンマンション長田町	1993	SRC	1	14	68	岩手県盛岡市	設計監理	
25	上杉パーク・ホームズ	2000	RC	1	9	49	宮城県仙台市	設計監理	
25	東亜パークサイドキャッスル	1971	SRC	1	14	95	東京都大田区	調査診断～設計監理業務	
25	クリーンリバー白石Ⅱ	1982	RC	1	4	36	北海道札幌市	(給水管更新)改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
25	旭ヶ丘シティハウス	1993	RC	1	5	27	北海道札幌市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成	
25	クリーンリバー学園前Bステージ	1999	SRC	1	14	54	北海道札幌市	(外壁等大規模修繕)調査診断・改修設計・設計監理	
25	西28丁目パークマンション	1981	RC	1	7	93	北海道札幌市	建物(設備)調査診断～設計監理	
25	リーベンデール平岸(壱番館・弐番館)	2001	RC	2	11	41	北海道札幌市	調査診断～設計監理	
25	ニコルハイツ新道東駅	1998	SRC	1	14	47	北海道札幌市	調査診断～設計監理・長期修繕計画作成	
25	エミネンス南平岸	1999	SRC	1	9	22	北海道札幌市	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
25	ノースタウンハウス	1980	RC	1	11	287	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
25	シアス本郷通	1997	RC	1	10	18	北海道札幌市	調査診断～設計監理	
25	ネバーランド住之江公園	2001	SRC	1	15	36	大阪府大阪市	長期修繕計画作成	
25	錦糸公園パーク・ホームズシティフォート	2000	SRC	1	13	107	東京都墨田区	調査診断～設計監理	
25	セイフテック表参道	1998	RC	1	14	62	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画書作成	
25	エクレール多賀城プラザ	2000	RC	1	9	76	宮城県多賀城市	改修設計・コンサルティング	
25	グローリオ南仙台	2001	RC	1	10	57	宮城県仙台市	改修設計・コンサルティング	
25	トーカンマンション不来方第2	1991	SRC	1	13	55	宮城県仙台市	設計監理	
25	ネバーランド住吉公園	2001	SRC	1	12	35	大阪府大阪市	調査診断・改修設計・施工会社選定補助	
25	ネバーランド新大阪	2001	RC	1	10	26	大阪府大阪市	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
25	グランドメゾン鞠(うつば)	1981	SRC	1	15	120	大阪府大阪市	(第2回大規模修繕)調査診断～設計監理	
25	トーカンマンション神明町	1992	SRC	1	14	51	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画書作成	
25	パークハウス上杉フィエルテ	2002	RC	1	8	28	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画書作成	
25	ソフィア藤山台スカイヒルズ	2002	RC	1	5	42	愛知県春日井市	調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
25	レスターJュ御池高瀬川	2004	RC	1	14	54	京都府京都市	調査診断～設計監理、他	
25	新門真ハイツ	1977	SRC	1	9	108	大阪府門真市	調査診断・改修設計	
25	サンマンションアトレ枚方	1990	RC	1	8	83	大阪府枚方市	(給水設備)改修工事設計	
25	ソーワピア松尾台	1984	RC	1	11	42	沖縄県那覇市	実施設計・設計監理	
25	ランドパーク馬事公苑	2001	RC	1	7	22	東京都世田谷区	調査診断～設計監理	
25	グランドパレス保田ヶ池公園	1987	RC	1	8	86	愛知県みよし市	調査診断・設計	
25	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	(自動火災報知設備改修工事)設計監理	
25	ネバーランド茨木さくら通り	2001	RC	1	8	29	大阪府茨木市	設計監理	
25	ネバーランド南花屋敷	2001	RC	1	7	26	兵庫県川西市	設計監理	
25	トーカンマンション長田町	1993	SRC	1	14	68	岩手県盛岡市	工事設計図書作成・コンサルティング	
25	池之端パークハイツ	1980	SRC	1	10	42	東京都台東区	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
25	飛島さんきょうプラザ	1979	SRC	1	9	125	岩手県盛岡市	工事設計図書作成・コンサルティング	
25	トーカンマンション不来方第2	1991	SRC	1	13	55	岩手県盛岡市	工事設計図書作成・コンサルティング	
25	シャトレ鶴沼Ⅱ	1991	RC	1	5	14	岐阜県各務原市	調査診断～設計監理	
25	サンマンションアトレ枚方	1990	RC	1	8	83	大阪府枚方市	(給水設備)調査診断	
25	第3ハイツ能登	1980	RC	1	3	12	東京都調布市	調査診断～設計監理	
25	レスポワール西みずほ台Ⅱ	1986	RC	1	5	46	埼玉県富士見市	長期修繕計画書作成	
25	グローリオ府中白糸台	2001	RC	1	4	88	東京都府中市	調査診断～設計監理	
25	上杉パークホームズ	2000	RC	1	9	49	宮城県仙台市	改修設計・施工会社選定補助	
25	セザールガーデン一高南	2002	RC	1	8	44	宮城県仙台市	調査診断～設計監理	
25	ロイヤルコート河原町	2001	SRC	4	15	409	宮城県仙台市	調査診断・改修設計・施工会社選定コンサルティング	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
25	メゾンドール多摩川	1974	SRC	1	7	222	神奈川県川崎市	工事事前調査診断	
25	レジェンド鎌倉	1980	RC	1	4	34	神奈川県鎌倉市	調査診断～設計監理	
25	ホームズ自由が丘	2001	SRC	1	7	24	東京都世田谷区	調査診断	
25	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	建築設備定期検査	
25	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	共用部点検	
25	トーカンマンション駒込	1980	SRC	1	12	36	東京都豊島区	長期修繕計画書作成	
25	日商岩井代官山マンション	1971	RC	1	7	36	東京都渋谷区	設計コンサルタント	
25	光が丘パークタウンいちょう通り東第一団地	1989	RC	3	14	232	東京都練馬区	長期修繕計画見直し	
25	ネオコーポ武庫川	1981	SRC	1	9	188	兵庫県西宮市	長期修繕計画書作成	
25	カルム宝塚	1979	RC	1	12	112	兵庫県宝塚市	(給水設備改修)調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
25	メゾン・ド・ロジエ宮町	1979	RC	1	7	10	宮城県仙台市	建物簡易調査・長期修繕計画書作成	
25	ヴェルドミール支倉	1981	RC	1	6	59	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・コンサルティング・設計監理・長期修繕計画書作成	
25	グローリオ本町銀杏坂	2003	SRC	1	14	64	宮城県仙台市	設計図書作成・コンサルティング	
25	錦町パーク・ホームズ	1998	RC	1	6	23	宮城県仙台市	改修設計・コンサル及び設計監理	
25	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	自動火災報知設備改修工事・コンサルティング(施工会社選定補助)	
25	ベル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	長期修繕計画作成(設備)	
25	プレジデント後楽園	1974	RC	1	6	92	岡山県岡山市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
25	リッチde鳴門Ⅲ	2000	RC	1	8	44	徳島県鳴門市	建物(設備)調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
25	星和日暮里ハイツ	1983	RC	1	5	49	東京都荒川区	設計コンサルタント・建物(設備)調査診断～設計監理	
25	セレッソコート六甲道	2000	RC	1	8	26	兵庫県神戸市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
25	ネバーランド南花屋敷	2001	RC	1	7	26	兵庫県川西市	調査診断・改修設計・施工会社選定補助	
25	ライオンズマンション北鈴蘭台	1989	RC	4	8	155	兵庫県神戸市	(第2回大規模修繕)調査診断～設計監理	
25	リーベル西古松	1995	RC	1	8	35	岡山県岡山市	建物(設備)改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
24	コープ野村中島丁	1984	RC	1	8	55	宮城県仙台市	設計・コンサル及び設計監理	
24	中島丁パーク・ホームズ	1996	RC	1	6	22	宮城県仙台市	設計監理	
24	ロイヤルパレス泉中央ガーデンスクウェア	1998	RC	1	4	20	宮城県仙台市	建物簡易調査診断・長期修繕計画書作成	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
24	ペルル東仙台	2002	RC	1	9	39	宮城県仙台市	建物簡易調査診断・長期修繕計画書作成	
24	マンション上大岡台	1988	RC	1	3/B1	55	北海道札幌市	建物調査診断～設計監理	
24	ライオンズマンション伏古公園	1999	RC	1	10	35	北海道札幌市	建物調査診断～設計監理	
24	アカシヤコート伏古公園式番館	1988	RC	1	8	47	北海道札幌市	建物調査診断～設計監理	
24	コーポ野村南郷	1985	SRC	1	10	94	北海道札幌市	設計・施工会社選定補助・設計監理	
24	ヴェルビュ伏見アクロポリス	2001	RC	1	15	119	北海道札幌市	建物調査診断～設計監理 建物維持保全アドバイザー	
24	クレアホームズ琴似	2000	SRC	1	14/B1	75	北海道札幌市	建物調査診断～設計監理 建物維持保全アドバイザー	
24	NICE URBAN富沢	2000	SRC	1	10	69	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断、報告書作成・長期修繕計画書作成	
24	びゅうパルク南仙台(リピート)	1997	RC	2	14/B1	154	宮城県仙台市	【震災被害復旧工事】監理	
24	ネバーランド茨木さくら通り	2001	RC	1	8/B1	29	大阪府茨木市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助	
24	若林サンハイツ	1984	RC	1	6	53	宮城県仙台市	建物(設備)調査・報告書作成・長期修繕計画書作成	
24	雨宮パーク・ホームズ	2002	SRC/ RC	1	11/B1	72	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・報告書作成・長期修繕計画書作成	
24	開運橋センタービルクランズスクエア開運橋	2002	SRC	1	13	24	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断・報告書作成・長期修繕計画書作成	
24	シャンボール宮千代	1980	SRC	1	7	58	宮城県仙台市	【災害復旧工事】コンサルタント	
24	びゅうパルク南仙台グランデュオ	1999	RC	1	10	100	宮城県仙台市	設計監理	
24	クリオレミントンハウス明大前	2001	SRC	1	15	52	東京都世田谷区	建物調査～設計監理 長期修繕計画書作成	
24	プレジデント後楽園(法人)	1974	RC	1	6	92	岡山県岡山市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
24	シティマンション桑田	1983	SRC	1	10	67	岡山県岡山市	建物調査～設計監理	
24	チサンマンションアルコート青砥	2000	RC	1	7	20	東京都葛飾区	修繕設計・施工会社選定補助・設計監理	
24	エレクティオン上溝V	1993	RC	1	3	30	神奈川県相模原市	建物調査～設計監理 長期修繕計画書作成	
24	リーベル西古松	1995	RC	1	8	35	岡山県岡山市	建物(設備)調査診断・建物(設備)改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
24	ソーワピア松尾台	1984	RC	1	11	44	沖縄県那覇市	建物調査診断	
24	サザンパレスマンション浦添港川Ⅱ	1998	SRC	1	12	64	沖縄県浦添市	建物調査診断	
24	ルネ上星川	1987	RC	1	19	225	神奈川県横浜市	発注者支援 設計会社選定補助 設計図書査定・施工会社選定監査	
24	サンウッド白金三光坂	2007	RC	1	5/2F	19	東京都港区	外壁タイル調査診断	
24	アールヴェール世田谷一丁目	1994	RC	1	3	19	東京都世田谷区	調査～設計監理	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
24	エルザタワー55	1998	CFT	1	55/B1	650	埼玉県川口市	コンサルタント契約終了に伴う検証レポート作成	
24	インペリアル蒲田	1977	RC	1	5	93	東京都大田区	調査診断・改修設計・施工会社選定補助	
24	長町南パーク・ホームズザザンクレスト東館(リピート)	1998	SRC	1	11	30	宮城県仙台市	【震災復旧・大規模修繕工事】設計監理	
24	長町南パーク・ホームズザザンクレスト東館	1998	SRC	1	11	30	宮城県仙台市	工事設計図書作成・施工会社選定補助	
24	野村ステイツ大和町公園通り	1998	SRC	1	13	66	宮城県仙台市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理 設備調査診断・報告書作成 長期修繕計画書作成	
24	コープ野村長町	1995	SRC	1	14	95	宮城県仙台市	コンサルティング・設計監理	
24	グリーンビレッジ盛岡	1973	RC	3	7	201	岩手県盛岡市	【給排水管更新工事】設計	
24	藤和シティホームズ常盤七丁目	2001	SRC	1	14	55	埼玉県さいたま市	建物調査診断・コンサルタント・設計監理	
24	近畿安全衛生技術センター	-	-	2	-	-	兵庫県加古川市	建物調査診断・仕様書作成	
24	アルコート日吉	2002	RC	1	5	29	神奈川県横浜市	建物調査診断	
24	ハイネス上杉(法人)	1974	RC	1	7/B1	37	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・報告 長期修繕計画書作成	
24	スペリア山手町	1997	RC	1	6	40	宮城県仙台市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理 設備調査診断・報告書作成 長期修繕計画書作成	
24	コープ野村長町南アクシス	1995	RC	1	8	92	宮城県仙台市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理 設備調査診断・報告書作成 長期修繕計画書作成	
24	上福岡グロリアハイツ(リピート)	1976	RC	1	12	143	埼玉県ふじみ野市	【3回目大規模改修工事】 建物(設備)調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
24	M'プラザ四条畷	2001	RC	1	11	88	大阪市四条畷市	建物調査診断	
24	インペリアル中野南フラット	1998	RC	1	5	45	東京都中野区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助	
24	津田沼アカシアハイツ	1978	SRC	2	10・11	251	千葉県習志野市	【共用部雑排水管更新工事】 改修設計・選定補助	
24	西大路ハイムビル	1974	SRC	1	11	90	京都府京都市	改修設計・選定補助・設計監理	
24	ロイヤルパレス沖野	2002	RC	1	6	22	宮城県仙台市	【大震災被害補修及び大規模修繕工事コンサルタント】 建物調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理 設備調査診断・報告書作成 長期修繕計画書作成	
24	レックスユウ宮城野	1990	SRC	1	14	158	宮城県仙台市	【大震災被害補修及び大規模修繕工事コンサルタント】 建物調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理 設備調査診断・報告書作成	
24	シャンボール二日町	1979	SRC	1	14	98	宮城県仙台市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理 設備調査診断・報告書作成	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
24	グローリオ本町銀杏坂	2003	SRC	1	14	64	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・報告書作成・設計図書作成・コンサルティング	
24	パシフィック五橋	1996	SRC	1	13	78	宮城県仙台市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理 設備調査診断・報告書作成	
24	サンマンションアトレ東雪谷	1997	SRC	1	10	48?49?	東京都大田区	建物(設備)調査～設計監理・長期修繕計画書作成	
24	レスポワール上福岡Ⅱ(リピート)	1986	RC	1	5	36	埼玉県川越市	【設備配管修繕工事】施工会社選定補助・設計監理	
24	レスポワール上福岡Ⅱ	1986	RC	1	5	36	埼玉県川越市	設備配管劣化調査・設計	
24	祖師谷大蔵センチュリーマンション	1974	RC	1	4	20	東京都世田谷区	【耐震診断】	
24	アクシルコート三軒茶屋	2000	RC	1	5	28	東京都世田谷区	建物調査診断～設計監理	
24	ライオンズマンション新小岩第10	2000	RC	1	8	37	東京都葛飾区	建物調査診断・改修設計・選定補助・設計監理	
24	エイム平間	1986	RC	1	10	79	神奈川県川崎市	建物調査診断～設計監理	
24	グランコピエ広尾	2001	RC	1	7	53	東京都渋谷区	建物調査診断	
24	ユーステージ香流参番館	2001	RC	1	12	57	愛知県名古屋市	建物調査診断～設計監理	
24	ユーハウス第6千代田	1997	RC	1	5	25	愛知県名古屋市	建物調査診断～設計監理	
24	三旺マンション天白	1987	RC	1	11	62	愛知県名古屋市	建物調査診断～設計監理	
24	じよい下鴨	1974	RC	1	9	49	京都府京都市	建物調査診断～設計監理	2回目大規模の2期工事です。(バルコニー側は2010年完了)・手摺交換・玄関扉更新
23	クレアホームズ平和台	1999	RC	1	6	57	東京都練馬区	設計コンサルタント	
23	K-flat	2000	RC	1	3/B1	16	東京都杉並区	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	コホラティフハウス、外壁：コンクリート化粧打放し+塗装仕上
23	ルネシーズンズ千里の丘	2003	RC	8	2～9/B2	278	大阪府吹田市	建物調査診断・報告書作成・(施工不良個所の再調査)	
23	サンクタス鎌倉雪ノ下一丁目	2003	RC	1	3	25	神奈川県鎌倉市	建物調査診断・長期修繕計画書作成	
23	スカイタウン千歳Ⅰ	1991	RC	1	8	30	北海道千歳市	建物調査診断～設計監理	
23	ユーステージ香流伍番館	2001	RC	1	15	84	愛知県名古屋市	建物調査診断～設計監理	
23	ソフィア桜山	2001	RC	1	7	14	愛知県名古屋市	建物調査診断～設計監理	
23	ラポール四季の杜	1999	RC	2	14	258	北海道札幌市	施工会社選定補助・設計監理	
23	玉出パークマンション	1980	SRC	1	11	71	大阪府大阪市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定・設計監理・長期修繕計画書作成	エントランス改修 ハト除け対策
23	桜町マンション	1978	SRC	1	10	137	香川県高松市	建築(設備)調査診断・施工会社選定補助・設計監理	バルコニー・開放廊下部ステンレス手摺・バイオ洗浄
23	両備グレースマンション原尾島北館	1999	RC	1	6	20	岡山県岡山市	調査～設計監理・長期修繕計画書作成	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
23	円山公園ハウス	1985	RC	1	11	46	北海道札幌市	建物調査診断	
23	南砂公園ガーデニア(法人)	1998	RC	1	10	78	東京都江東区	建物調査診断	外壁:タイル、屋上アスファルト防水
23	ライオンズマンション門前仲町古石場パークサイド	1999	SRC	1	12	121	東京都江東区	建物調査診断～設計監理	建物改修工事
23	ニューアイタ木マンション(リピート)	1970	RC	1	7/B1	57	東京都渋谷区	【大規模修繕工事及びピロティ耐震補強工事】設計監理	
23	ニューミタカマンション	1966	RC	1	6	60	東京都武蔵野市	【塗装・給排水設備等更新工事】設計監理 【サッシ取替え工事】設計・施工会社選定補助	
23	砧芙蓉ハイツ(リピート)	1974	RC	1	3	18	東京都世田谷区	建物調査診断・報告書作成・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
23	保谷陵雲閣マンション	1976	SC	1	9	42	東京都西東京市	給排水管調査診断	排水管VP継手から漏水
23	ライオンズガーデン富士見台(リピート)	1982	RC	1	5/B1	63	東京都練馬区	【給排水設備改修工事】コンサルタント・排水管内視鏡調査	
23	ヒルズ円山公園	1999	RC	1	11	58	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
23	カルム南円山	1995	RC	2	3・8	29	北海道札幌市	改修設計・設計監理	
23	カーサ東三国	1981	RC	1	8	24	大阪府大阪市	建物調査診断～設計監理・設備調査報告	・用途:住宅・店舗複合施設 ・手摺取替・給水システム変更(市水道直結増圧化、受水槽・高架水槽撤去、給水管全更新)
23	サンマンションアトレ枚方	1990	RC	1	8	83	大阪府枚方市	建物調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成・給水設備調査診断	・住戸玄関扉取替カバー工法
23	ラ・モール芦屋	1993	SRC	1	12/B2	102	兵庫県芦屋市	建物調査診断・仕様書作成・施工会社選定補助・設計監理	立地:JR芦屋駅前、住宅・店舗(50店舗)複合施設
23	(法人)クリーンリバーウエスト	1990	RC	1	6	42	北海道札幌市	建物調査診断・設計・施工会社選定補助・設計監理	
23	ベル・パークシティ画地ⅡG棟(リピート)	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	【給排水設備計画修繕工事】調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助 共用部点検他	・日本第1号超高層マンション(100m超)
23	エンゼルブレッサ上町楠木通り	2000	SRC	1	12	55	大阪府大阪市	建物調査診断～設計監理	照明器具取替、エントランス床防滑処理
23	ローズタウン川沿5号棟	1981	RC	1	5	30	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助	
23	野村ステイツ若林	1998	RC	1	6	30	宮城県仙台市	建物調査診断・長期修繕計画書作成	外壁:磁器タイル、塗装仕上
23	飛島さんきょうプラザ	1979	SRC/ RC	1	9/B1	126	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画書作成・工事設計図書作成・コンサルティング	
23	ロマネスク通町	1990	SRC	1	14	84	福岡県久留米市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事
23	クルーザーバレー平岡	1998	RC	1	7	55	北海道札幌市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助	
23	ベルシャトウ上高井戸	1994	RC	1	8/B1	22	東京都杉並区	建物調査診断～改修設計	
23	フジタ第五箱根山マンション	1977	RC	1	6/B1	82	神奈川県下足柄郡箱根町	建物調査診断・改修設計	
23	コープ高輪	1969	SRC	1	10/B1	110	東京都港区	設備調査・改修設計	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
23	カトレアハイツ札幌	1974	RC	1	10	116	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
23	グローバル西野	1986	RC	1	7	34	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
23	ヴェルドミール裏参道	1998	RC	1	10	27	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
23	小阪駅前コーポ	1971	SRC	1	10	115	大阪府東大阪市	【3階庭園防水改修工事】設計監理 【1・2階外壁改修工事】 施工会社選定補助・設計監理 【大規模改修工事】 建物調査・設備調査・長期修繕計画書作成	屋上庭園改修 (FRP、ウレタン複合防水)
23	厚生町マンション(リピート)	1980	SRC	1	10	69	岡山県岡山市	【排水管】調査診断・改修設計・設計監理	排水管:全戸更新工事
23	キャニオンコープ経堂	1983	RC	1	4	17	東京都世田谷区	調査～設計監理	外壁:塗装工事 斜壁タイルをシングル葺き
23	ロピア発寒中央ステーション	1996	RC	1	10	55	北海道札幌市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助	
23	ハイライフ恵比寿	1978	SRC	1	11	88	東京都渋谷区	建物調査診断	
23	クリオレミントンハウス恵比寿	1999	RC	1	10	30	東京都目黒区	建物調査診断・改修設計及び工事会社選定補助・設計監理	写真有り
23	ダイナコートテソロ博多	1995	SRC	1	11	50	福岡市博多区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
23	ダイナコート六本松Ⅴ	1995	RC	1	8	38	福岡市中央区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
23	ファミール洗足池公園	1996	RC	1	3/B1	20	東京都大田区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・監理	写真有り
23	白子サンパワー	1981	RC	1	7	30	埼玉県和光市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画書作成・定期報告	
23	南海シティハイツ立売堀	1998	SRC	1	15	55	大阪府大阪市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理・長期修繕計画作成	
23	青山アジアマンション	1960	RC	1	5/B1	41	東京都渋谷区	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	築50年 外壁・上裏:ピンネット補修 手摺交換、エントランス改修
23	学芸大学南パーク・ホームズ	2001	RC	1	6	64	東京都目黒区	建物調査診断	写真有り
23	木津かぶと台団地2号棟(リピート)	1997	RC	1	5	25	京都府木津川市	【鉄部塗装】設計監理	
23	ディアステージ桃山大手筋	2000	RC	1	11	49	京都府京都市	建物調査診断～設計監理・長期修繕計画書作成	
22	トーカンマンション駒込	1981	SRC	1	10/B1	36	東京都豊島区	建築(設備)調査診断・設計監理・長期修繕計画書作成業務	写真有り
22	ローズハイツ日本橋浜町	1980	RC	1	9	30	東京都中央区	建築(設備)調査診断・調査報告書作成・改修設計・施工会社選定補助	外壁:塗装 直結増圧給水に改修
22	ダイナコート折尾Ⅱ	1991	RC	1	6	35	福岡県北九州市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修工事
22	ダイナコートヒルズ折尾	1992	RC	1	5	90	福岡県北九州市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:塗装改修、建物改修工事、防水改修工事
22	イトーピア住吉マンション	1982	SRC	3	14	211	東京都江東区	【排水管改修工事】基本設計・実施設計・施工会社選定補助・監理	雑排水管更新・内装工事・雑排水槽撤去
22	二俣川セントラルハイツ	1982	RC	1	5	31	神奈川県横浜市	施工会社選定補助・設計監理	外壁:塗装仕上、建物改修工事

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
22	ビューステージ向陽台団地	1992	RC	1	14/B1	140	東京都稻城市	建築(設備)調査診断・調査報告書作成・改修設計・施工会社選定補助・設計監理他	
22	光ヶ丘パークタウンいちょう通り8番街	1989	SRC/ RC	3	10.14	232	東京都練馬区	【エレベーターリニューアル工事】コンサルティング	EVの機械取替・業者選定補助
22	藤和箕面ホームズ	1997	SRC	1	12	168	大阪市箕面市	建物調査診断・報告書作成・仕様書作成・施工会社選定補助・設計監理	バルコニー廊下・階段の手摺全面アルミ製、外壁タイル貼り、エントランス改修、廊下ガラス屋根:光触媒
22	藤和シティホームズ茨木	2000	RC	1	9	23	大阪府茨木市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
22	両備グレースマンション医大西Ⅱ	1995	RC	1	11	30	岡山県岡山市	建物調査～設計監理・長期修繕計画作成	
22	ソフトタウン南青山(リピート)	1972	RC	1	7	48	東京都港区	【大規模修繕工事に伴うエントランス廻り改修工事】設計	
22	明大前フラワーマンション	1969	SRC	1	14	90	東京都世田谷区	建物調査～設計監理 【大規模修繕工事に伴うスロープ設置等改修工事】設計監理	写真有り
22	ダイナコートエスタディオレジエンテ	1998	SRC	1	13	114	福岡市博多区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
22	サーパス上中野	1996	RC	1	7	68	岡山県岡山市	建物調査診断～設計監理	
22	プレジール日本橋人形町	1998	RC	1	7	39	東京都中央区	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル仕上、建物改修工事、タイル目地補強、アルミ笠木設置
22	フジタ第六・第七・第八箱根山マンション	1979～ 1981	RC	3	7	291	神奈川県下足柄郡箱根町	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
22	松戸小根本コンド	1974	RC	1	7	82	千葉県松戸市	建物調査診断・改修設計	外壁吹付
22	セザール第2西品川	2000	RC	1	4/B1	19	東京都品川区	建物調査～設計監理	
22	サンシャイン米ヶ袋	1979	RC	1	4.B1	19	宮城県仙台市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設備調査報告・設計監理	マンション等安心居住者推進事業
22	エクセレンス湘南茅ヶ崎(リピート)	1986	SRC/ RC	1	10	34	神奈川県茅ヶ崎市	【第2回大規模修繕工事】設計監理	外壁:塗装仕上、建物改修工事
22	グランドメゾン麻布一の橋	1953	SRC	1	10	34	東京都港区	建物(設備)調査診断・報告書作成・設備改修(直結増圧給水)【設備改修工事】改修設計・施工会社選定補助・設計監理	直結増圧給水工事
22	JGM高宮	1991	RC	1	4	20	福岡市南区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修工事
22	代々木フラワーマンション	1965	RC	1	6	68	東京都渋谷区	建築(設備)調査診断・設計監理	写真有り
22	エバメゾン宮の森	1996	RC	1	10	23	北海道札幌市	建物調査診断・報告書作成・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
22	調布ロイヤルハイツ	1982	RC	1	5/B1	63	東京都調布市	建物調査～設計監理	
22	トーカンマンション若園町	1989	RC	1	7	48	岩手県盛岡市	設計監理	
22	ライオンズマンション中倉第2	1994	RC	1	7	76	宮城県仙台市	設計監理	外壁:タイル仕上
22	ファミリエール宮城野東館	1995	SRC	1	10	60	宮城県仙台市	設計監理	外壁:磁器タイル、塗装仕上
22	パークビレッジ	1990	W	5	2	20	北海道札幌市	【改修工事】改修設計・施工会社選定補助・設計監理	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
22	OTCロイヤル千里	1980	RC	1	7	53	大阪府箕面市	【鉄部塗装工事】改修設計・設計監理	
22	淀屋橋ホワイトビル	1982	SRC	1	11	131	大阪府大阪市	建物(設備)調査診断～設計監理	・用途:事務所・店舗複合施設(131区分所有) ・外壁タイル上全面ピンネット+スマキャスト吹付仕上 ・建具アルミカバー工法 ・給水システム変更(市水道直結増圧化、受水槽・高架水槽撤去、給水管全更新)
22	セザール月寒東	1998	RC	1	14	44	北海道札幌市	建物調査診断・報告書作成・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
22	リラハイツ大通公園南	1998	RC	1	10	33	北海道札幌市	建物調査診断・報告書作成・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
22	ペルル月寒公園	1995	RC	1	10	50	北海道札幌市	建物調査診断～設計監理	
22	びゅうパルク南与野武番館	2000	RC	1	4/B1	10	埼玉県さいたま市	調査診断～設計監理	
22	駒沢公園ヒルズ	1997	RC	1	4/B1	37	東京都世田谷区	改修設計～設計監理	
22	ソフトタウン南青山	1972	RC	1	7	48	東京都港区	建物調査～設計監理	写真有り
22	ダイナコート大濠公園	1986	RC	1	10	37	福岡市中央区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
22	インペリアル南麻布コート&サテライト(リピート)	1995	SRC/ RC	2	8/B1	287	東京都港区	鉄部塗装等補修工事関連	
22	リブウェル南郷	1996	RC	1	9	24	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助	
22	吉祥寺南町ガーデンハウス	1998	RC	1	6	22	東京都武蔵野市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	写真有り
22	ロワールマンション二日市Ⅱ	1995	RC	1	8	30	福岡県筑紫野市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修工事
22	グランプレステージ西神戸	1997	SRC	1	16	234	兵庫県神戸市	建物調査・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理その他	タイルピンネット工法、アルミ手摺補強、エントランス床防滑処理
22	ダイアパレス六番町	2000	RC	1	10	20	愛知県名古屋市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
22	グローイングコート久我山	2001	RC	2	3	12	東京都世田谷区	建物調査診断	
22	ライオンズガーデン富士見台	1982	RC	1	5/B1	63	東京都練馬区	設計コンサルタント	鋼製手摺をアルミ製に交換
22	ダイナコートパビヨン吉塚	1990	SRC	1	13	47	福岡市博多区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、屋根・防水改修工事
22	リーベンデール北11条	1997	RC	1	13	31	北海道札幌市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
22	(法人)クリーンリバーウエー西野パークウェイ	1996	RC	1	9	109	北海道札幌市	設計監理	
22	セザールグラン海老名	2001	RC	4	8	126	神奈川県海老名市	構造レビュー・改修設計(調査含む)・設計監理・長期修繕計画書見直し	
22	メゾンドール多摩川	1974	RC	1	7	222	神奈川県川崎市	【給排水設備改修工事】改修計画策定・施工会社選定補助	排水管と換気塔の改修
22	ドルチェ南雪谷スープリア	1997	RC	1	6/B1	22	東京都大田区	建物調査診断・報告書作成・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル仕上、建物改修工事、タイル保護塗装

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
22	ダイナコート鳥飼	1991	SRC	1	12	44	福岡市中央区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
22	エクセレンス湘南茅ヶ崎 (リピート)	1986	SRC/ RC	1	10	34	神奈川県茅ヶ崎市	【第2回大規模修繕工事】施工会社選定補助	外壁:塗装仕上、建物改修工事
22	コスモ松戸ステーションスクエア	1987	RC	1	10	82	千葉県松戸市	建物調査診断・改修設計	外壁吹付タイル
22	グリーンパークハイライズ	1971	RC	1	7	55	東京都武蔵野市	建物調査診断	写真有り
22	東急ドエル・逗子披露山シーサイドコート	2001	RC	1	3/B1	54	神奈川県逗子市	品質確保促進法に係わる建物不具合劣化調査診断	海岸沿い・傾斜地立地、外壁:タイル仕上
22	シャトー銀閣	1970	RC	1	7	45	京都府京都市	前回大規模改修工事の書類等整理と調整 【鉄部塗装工事・その他工事】設計監理	
22	エルシティ桃山御陵(リピート)	1995	RC	1	7	80	京都府京都市	【屋上防水】設計監理	
22	サイセリア西小路	2002	RC	1	10	17	京都府京都市	建物調査診断・報告	
22	ユーステージ香流式番館	2000	RC	1	7	30	愛知県名古屋市	建物調査・報告・改修設計・施工会社選定補助・工事設計監理	
22	ロータリーマンション西大津Ⅱ番館	1995	RC	1	7	130	滋賀県大津市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	手摺交換
21	チュリス住之江公園	1998	SRC	1	10	59	大阪府大阪市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
21	ダイナコートグランドエスタディオ	1996	RC	3	7	92	福岡市東区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
21	ル・ブランジュ	1995	SRC	1	12	92	香川県高松市	建物調査報告・施工会社選定補助・設計監理	外壁:ラスター・タイル張り美観復元(フッ素洗浄)
21	ラポール元町	1993	RC	1	10	60	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
21	コートヴィレッジ那覇	1993	SRC	1	13	96	沖縄県那覇市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成・実施設計・設計監理	外壁塗装・屋上防水改修工事、玄関ドア取替工事(12戸/年)
21	ペル・パークシティ画地ⅡG棟	1987	SRC	1	36	329	大阪府大阪市	【長期大規模修繕工事】建物調査・改修設計・施工会社選定補助・長期修繕計画作成 【第2回大規模修繕工事】設計監理	日本第1号100m超超高層マンション
21	サーム菊水式番館	1996	RC	2	5・11	107	北海道札幌市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理・長期修繕計画作成	
21	クレール本八幡(法人)	1992	SRC	1	10/B1	36	千葉県市川市	改修設計・施工会社選定補助・監理	
21	リラハイツ大通	1986	RC	1	11	34	北海道札幌市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
21	エンゼルハイム東福山壱番館	1990	RC	2	10	135	広島県福山市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理・長期修繕計画策定	
21	エクメーネ西新井西公園式番館	1998	RC	1	7	30	東京都足立区	建物調査報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理・長期修繕計画策定	
21	エクセレンス湘南茅ヶ崎 (リピート)	1986	SRC/ RC	1	10	34	神奈川県茅ヶ崎市	【給排水設備改修工事】施工会社選定補助	給水直結増圧工事、給排水管更生工事
21	グランドール都	1977	RC	1	6	18	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成	外壁:塗装仕上
21	ネクステージ国立	1999	RC	1	5	17	東京都国立市	建物調査診断	写真有り
21	三旺マンション第3本山	1985	RC	1	5	12	愛知県名古屋市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
21	エスカイア吉祥寺	1979	RC	1	3	18	東京都武蔵野市	給排水設備調査診断	写真有り
21	アルファステイツ清心	1999	SRC	1	14	130	岡山県岡山市	【屋上防水改修工事】設計監理	
21	ダイナコートエスタディオ桜坂	1994	RC	1	8	49	福岡市中央区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修工事
21	エスピワール香椎	1989	RC	1	6	29	福岡市東区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
21	ダイナコートパインズビル	1995	RC	1	5	22	福岡市東区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
21	ガーデンシティコーブ金剛東3棟	1996	RC	1	5/B1	85	大阪府富田林市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	・外壁打放しCo上着色クリヤー仕上
21	ヴィレッジ板宿	1996	SRC	1	10	53	兵庫県神戸市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	・立地:商店街 ・用途:住宅・店舗複合施設
21	ラポール東区役所前	1998	SRC	1	14	130	北海道札幌市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
21	堤通雨宮パーク・ホームズ	1996	RC	1	8	84	宮城県仙台市	【各所修繕工事】設計監理	外壁:タイル仕上
21	上杉パークホームズ	2000	RC	1	9	49	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成・改修設計・施工会社選定補助	外壁:タイル仕上
21	クリーンリバーア白石Ⅱ	1983	RC	1	4	36	北海道札幌市	建物調査診断	
21	パセオ平野	1996	RC	1	10	27	大阪府大阪市	設計監理	
21	プレステージ明石魚住Ⅳ	1996	RC	1	9	64	兵庫県明石市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
21	ライオンズマンション川口南	1999	RC	1	6	36	埼玉県川口市	建物調査診断・外壁タイル詳細調査診断・改修設計・設計監理	外壁:タイルの浮きが多い、建物改修工事、駐輪場増設
21	サンリヤン月の浦Ⅰ	1994	RC	1	7	49	福岡県大野城市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修工事
21	小島第2スカイハイツ	1977	RC	1	11	116	東京都江戸川区	排水管劣化調査診断	配水管は銅管仕様
21	ルナコート等々力	2000	RC	1	5/B1	50	東京都世田谷区	建物調査診断・報告書作成・CAD図面作成	
21	ダイナコートグランデュール高宮東	1990	RC	1	4	26	福岡市南区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
21	リラハイツ幌平橋	1994	RC	1	11	34	北海道札幌市	施工会社選定補助・設計監理	
21	グリーンキャピタル材木町第2	1989	SRC	1	10	54	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成	長期修繕計画3案作成
21	トーカンマンション久留米駅東	1991	SRC	2	11	86	福岡県久留米市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事
21	ダイナコートブロッサム藤崎	1996	RC	1	6	15	福岡市早良区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事
21	シャンボール北新宿	1977	RC	1	15	129	東京都新宿区	建物(設備)調査・報告・改修設計	
21	プロスペール桜城第2	1996	SRC	1	13	61	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断	外壁:磁器タイル、塗装仕上
21	ロジエ月寒中央通	1996	RC	1	11	45	北海道札幌市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
21	JGMシュリアン土井	1994	RC	3	8	85	福岡市東区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:塗装改修、建物改修工事

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
21	トーカンマンション肴町	1990	SRC/ RC	1	11	60	岩手県盛岡市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル仕上
21	第2マンション菜園	1980	SRC	1	11	71	岩手県盛岡市	【給水管更新工事】改修設計・施工会社選定補助・設計監理・長期修繕計画書作成	専有部・共用部給水管更新工事
21	ライオンズマンション本町	1983	SRC	1	14	82	宮城県仙台市	【排水・汚水管更新工事】監理他	外壁:タイル仕上
21	チサンマンション盛岡	1973	SRC	1	7	55	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画書作成	
21	とまりん 駐車場棟(リピート)	1995	SRC	1	5	-	沖縄県那覇市	建物改修設計・設計監理・耐火被覆・改修設計・設計監理	一部外壁改修 劣化被覆材を耐火塗料へ
21	サンパレス芦花公園	1998	RC	1	6	46	東京都杉並区	建物調査診断・長期修繕計画書作成	外壁:タイル、漏水改修 ブリーツ網戸の交換
21	アピカ原宿セデュー(リピート)	1998	RC	1	3/B1	18	東京都渋谷区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル仕上、建物改修工事、タイル目地汚損抑制対策
21	シェーンブルク本所	1997	SRC	1	12	49	東京都墨田区	建物調査・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル 鉄骨階段:延命改修
21	メインステージ西荻窪	1983	RC	1	3	12	東京都杉並区	建物調査・報告・改修設計・施工会社選定補助・工事設計監理	外壁:塗装工事 水切り設置
21	びゅうパルク南仙台	1997	SRC	2	12・14	154	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・改修設計・施工会社選定補助	外壁:タイル仕上 [設計]外部階段・管理棟階段手摺新設
21	澄川パークマンション	1978	RC	5	5	123	北海道札幌市	設備改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
21	支倉パーク・ホームズ	1994	SRC	1	14	62	宮城県仙台市	設計監理	外壁:タイル仕上 [工事]リフトクライマー使用
21	八雲シティハウス	1999	RC	1	3	33	愛知県名古屋市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
21	スカイライトタワー(超高層)	1993	SRC	1	40/B3	336	東京都中央区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	佃リバーシティ21エリア 2階建てゴンドラ足場、吸水防止材塗布、ロビー改修工事
21	ダイナコートエスタディオ東公園Ⅱ	1998	RC	1	9	81	福岡県東区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、エントランス改修工事
21	ロイヤルシャトー南仙台	1995	RC	1	7	83	宮城県仙台市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁磁器タイル部分、全面打診調査(チェア型ゴンドラ使用)
21	テラス駒沢	1989	RC	1	3	9	東京都世田谷区	建物調査診断・報告・改修設計・設計監理	外壁:タイル補修、ステンレスゲートの修理
21	エクレールガーデン多賀城中央ヒルズⅡ	1996	RC	1	8	92	宮城県多賀城市	設計監理	外壁:磁器タイル、塗装仕上
21	NICE URBAN南仙台Ⅲ	1995	RC	1	9	60	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断	外壁:磁器タイル、塗装仕上
21	とまりん	1995	SRC	2	15/B1・5	-	沖縄県那覇市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成 【設備工事】改修設計・監理 【ビル冷却塔設備工事】改修設計・設計監理	海沿いのシティホテル等複合施設。セットバック+ボルト屋根。
21	白金ハウス	1991	RC	1	5	24	東京都港区	改修設計・設計監理	写真有り
21	首里ハイム観音堂前	1975	RC	1	9	179	沖縄県那覇市	建物調査診断	
21	ルミエール堀川(リピート)	1978	SRC	1	11	42	京都府京都市	【外壁改修工事】設計監理	
21	ユーステージ香流壱番館	1999	RC	1	9	70	愛知県名古屋市	建物調査・報告・改修設計・施工会社選定補助・工事設計監理	
20	ユニハイム四条梅津	1979	RC	1	7	102	京都府京都市	建物(給排水設備)設計監理・長期修繕計画書作成	手摺交換・玄関扉・給水システム変更

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
20	サンシティ西京極みどりの街団地	1998 1999	RC	2	11	494	京都府京都市	建物(設備)調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理・長期修繕計画書作成	
20	ウイング神戸	1998	SRC	1	14	147	兵庫県神戸市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	阪神淡路大震災復興マンション
20	藤和シティホームズ宝塚壳布	1996	RC	1	7	40	兵庫県宝塚市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	サンマンション塚口	1978	RC	1	7	73	兵庫県尼崎市	施工会社選定補助	
20	木津かぶと台団地9号棟	1993	RC	1	5	20	京都府木津市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	木津かぶと台団地8号棟	1991	RC	1	5	19	京都市木津川市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	三鷹コーポラス	1967	SRC	1	6/B1	34	東京都武蔵野市	建物調査診断 【給排水管更新工事】設計監理	写真有り・訴訟案件
20	ダイナコート六本松Ⅲ	1991	SRC	1	10	27	福岡市中央区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
20	ソフィア狛江ヴィラージュ	1996	RC	1	7	43	東京都狛江市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	写真有り
20	ダイナコート久留米駅前	1991	SRC	1	13	58	福岡県久留米市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事
20	ダイナコート姪浜	1989	RC	1	7	23	福岡市西区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、エントランス改修工事
20	JGMベリテュード箱崎公園Ⅱ	1996	SRC	1	14	133	福岡市東区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修工事
20	ラ・ビスタ宝塚エスティオ 1・2番館	1992	SRC	1	15	315	兵庫県宝塚市	【1・2番館共用集会棟の大規模修繕工事】設計・施工会社選定補助・設計監理	集会室改修、間仕切り壁改修、照明器具取替
20	ラ・ビスタ宝塚エスティオⅡ番館	1995	SRC	1	15	315	兵庫県宝塚市	建物調査診断・改修設計・設計監理	外壁色彩変更、エントランス改修、玄関扉変更、インターホン交換、中庭改修、照明器具取替
20	レオ東豊中	1973	SRC/ RC	3	6～9	56	大阪府豊中市	【第3回大規模修繕工事】建物調査診断・改修設計・設計監理	外壁ピンネット工法
20	ユニライフ千里中央Ⅱ	1998	RC	1	9	48	大阪府豊中市	建物調査診断・改修設計・設計監理	
20	ライオンズマンション久末	1984	RC	1	9	62	神奈川県川崎市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・給水設備改修設計・ELV増設工事設計・設計監理	傾斜地立地、外壁:タイル仕上、建物改修工事、バリアフリー-計画・給水直結増圧工事・ELV増設・更新工事・傾斜地立地、外壁:タイル仕上、建物改修工事、ELV増設・更新工事、給水直結増圧工事
20	北仙台シティプレイス中央館	1998	SRC	1	14	137	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成	
20	錦町パーク・ホームズ	1998	RC	1	6	23	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成・設計・コンサル及び設計監理	外壁:タイル仕上
20	月島リバーハウス	1982	SRC	2	11	104	東京都中央区	【大規模修繕・排水管改修】建物調査診断・改修設計～設計監理・長期修繕計画書作成	外壁:塗装工事 共用雑排水管の更新工事
20	パレ池上	1988	RC	1	5	26	東京都大田区	【設備改修】調査診断・計画策定・施工会社選定補助	直結増圧給水工事
20	ネオシティ・潮来	1993	RC	1	7	184	茨城県潮来市	建物(設備)調査・改修設計	外壁塗装工事 外部廊下改修工事

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
20	ファミール西新	1982	RC	1	7	37	福岡市早良区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、手摺取替、建物改修工事、防水改修工事
20	ファミリエールハ乙女	1993	RC	1	6	68	宮城県仙台市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル仕上 [工事]リフトクライマー使用
20	セレンシティ福住	1995	RC	1	4	15	宮城県仙台市	建物簡易調査・長期修繕計画作成	
20	ロイヤルマンション東町	1983	RC	1	9	26	沖縄県那覇市	建物(設備)調査診断	外壁赤外線調査
20	久茂地第二マンション	1983	RC	1	8	16	沖縄県那覇市	建物(設備)調査診断	外壁調査の際にスカイマスター使用
20	厚生町マンション	1980	SRC	1	10	69	岡山県岡山市	設計監理	
20	パークホームズ後楽園ガーデンズコート	2003	RC	1	3	34	岡山県岡山市	【屋上防水改修工事】改修設計～監理	
20	インペリアル南麻布コート&サテライト(リビート)	1995	SRC/ RC	2	8/B1	287	東京都港区	簡易調査診断・長期修繕計画書見直し	外壁:タイル仕上、ファミリーワンルーム複合
20	秀和椎名町レジデンス	1971	RC	1	8	79	東京都豊島区	建物(設備)調査・報告・建物(設備)改修の設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:ラフォール塗装
20	江古田パークマンション(リピート)	1971	RC	2	8・14	197	東京都練馬区	【駐車場等整備並びに駐輪機設置工事】コンサルタント 【敷地内整備工事】監理	
20	藤和駒込木戸坂ホームズ	1997	RC	1	8	18	東京都豊島区	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	サンマンションアトレ高畠	1997	SRC	2	14	170	愛知県名古屋市	建物調査診断・業務報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	ユーハウス覚王山	1996	RC	1	9	24	愛知県名古屋市	建物調査診断・業務報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	ソフィア植田ヶ丘	1998	RC	1	5	19	愛知県名古屋市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	ダイナコートピア黒崎	1990	RC	1	10	24	福岡県北九州市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
20	トーカンマンション本町	1989	SRC	1	8	45	岩手県盛岡市	設計監理	外壁:磁器タイル、塗装仕上
20	スペリア塩釜旭町Ⅱ	1997	SRC	1	11/B1	103	宮城県塩釜市	設計監理	外壁:タイル仕上
20	モナークマンション赤羽	1983	RC	1	4	31	東京都北区	建物(設備)調査診断	
20	ライオンズガーデン千歳船橋	1997	RC	1	3	30	東京都世田谷区	建物調査診断・改修設計・設計監理	外壁:タイル、手摺にアルミ笠木の設置
20	つきみ野ビレジCブロック	1979	RC	3	10・9	91	神奈川県大和市	建物調査診断・長期修繕計画書作成・建物調査・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	パークハイツ桜城	1984	SRC	1	1984	91	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画の見直し	大規模修繕終了後の長期修繕計画見直し
20	グランコピエ鎌倉由比ガ浜	1998	RC	1	3/B1	33	神奈川県鎌倉市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	海岸沿い立地、外壁:コンクリート化粧打放し+石器質タイル
20	ニューデタムマンション(リピート)	1970	RC	1	7/B1	57	東京都渋谷区	【排水管改修工事】設計・施工会社選定補助・設備設計監理	写真有り
20	トーカンマンション代々木上原	1978	RC	1	5	24	東京都渋谷区	基本設計・改修設計・設計監理	写真有り

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する業務内容	特記事項(トピック)
20	カルム宝塚	179	SRC	1	12	112	兵庫県宝塚市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	宝塚歌劇場向いに立地し色彩を考慮、アルミ手摺交換
20	青梅ルーブルハウス	1994	RC	1	7	15	東京都青梅市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・監理	写真有り
20	バルミー青梅	1994	RC	1	3	41	東京都青梅市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定・監理	写真有り
20	サンハイツ中屋敷	1983	RC	4	3	65	岩手県盛岡市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成	外壁:磁器タイル、塗装仕上
20	ユニー・ブルニ子山公園	2000	RC	1	5	20	愛知県春日井市	建物調査診断～設計監理	
20	グレイス植田	1988	RC	1	4	63	愛知県名古屋市	調査～設計監理	
20	光が丘パークタウンいちょう通り東第一団地	1989	SRC/ RC	3	14.14.7	232	東京都練馬区	建物(設備)調査診断・短期コンサルタント・設計コンサルタント・工水切り替え支援・震災影響構造調査・長期修繕計画見直し	
20	長町街苑パークマンション	1988	SRC	3	14.11.15	229	宮城県仙台市	改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:吹付タイル仕上
20	北仙台シティプレイス東館	1998	SRC	1	14/B1	97	宮城県仙台市	外壁タイル調査・建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成・工事設計図書作成・施工会社選定補助	外壁:タイル仕上
20	サンロードステーション郡山I	1996	SRC	1	14	78	福島県郡山市	建物調査診断・長期修繕計画作成	外壁:タイル仕上
20	アーベイン東三国(30号棟、31号棟)	1994.1.997	RC	2	8、9	77	大阪府大阪市	コンサルティング	
20	ユーハウス第5喜多山	1997	RC	1	5	27	愛知県名古屋市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	デュオ・スカーラ常盤台	2004	RC	1	10	44	東京都板橋区	長期修繕計画作成	
20	新ゆりグリーンタウン・ポプラ街区	1987	SRC	2	13. 14	571	神奈川県川崎市	建物調査・報告書作成・改修設計・施工会社選定補助・設計監理・長期修繕計画書作成	外壁:塗装仕上げ、給水管改修工事、耐震ドアへの交換
20	エトワール泉中央	1996	SRC	1	12	113	宮城県仙台市	建物(設備)調査診断・長期修繕計画作成・設計監理	外壁:磁器タイル、塗装仕上
20	ダイナコート西公園トレンドウ	1990	SRC	1	13	78	福岡市中央区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、エントランス改修工事
20	ダイナコート博多	1989	RC	1	7	31	福岡市博多区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
20	ダイナコートピア黒崎II	1991	SRC	1	11	48	福岡県北九州市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修、エントランス改修工事
20	神楽坂ハウス	1979	RC	1	8	105	東京都新宿区	【排水管更新工事】設備調査・設計	
20	駅元町第一開発ビル(複合施設)	2001	SRC	1	16	90	岡山県岡山市	【補修工事】総合コンサル・設計監理 建物全体点検	
20	日吉第7コーポ(法人)	1969	RC	8	5	336	神奈川県横浜市	建物調査診断・報告・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	
20	コスモ調布	1996	RC	1	6	44	東京都調布市	改修設計・設計監理	写真有り
20	ダイナコートベイサイド博多	1991	SRC	1	11	55	福岡市博多区	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修工事
20	トーカンマンション北上川	1985	SRC	1	11	67	岩手県盛岡市	設計監理	外壁:磁器タイル、塗装仕上

# 建物診断設計事業協同組合 業務実績

2008年4月1日～2016年3月31日

年度 (平成)	建物名称	竣工年	構造	棟数	階数	戸数	地域	主に大規模修繕工事に関する 業務内容	特記事項(トピック)
20	西船橋セントラルマンション	1972	RC	1	7	85	千葉県船橋市	建物(設備)調査診断・施工会社選定補助・設計監理	建物改修工事、アルミ手摺交換、共用給水管更新工事
20	ダイナコート久留米レジックス	1991	SRC	1	12	50	福岡県久留米市	建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助・設計監理	外壁:タイル改修、建物改修工事、防水改修工事
20	ニューパールマンション	1978	RC	1	6	70	東京都練馬区	設計監理 【排水管更新工事】設計監理	排水管系統変更
20	花小金井グリーンハイツ	1984	RC	6	3	96	東京都東久留米市	設備調査診断	